

Industriepark Zone B n° 26

2220 Heist-op-den-Berg - BELGIUM

SALES OFFICE: +32-15-75.71.25

FAX: +32-15-75.37.64

E-Mail: sales@crosbyeurope.com


Crosby Europe (UK)Ltd.

OFFICE: +44-1-226-29.05.16 FAX: +44-1-226-24.01.18

Crosby Europe France SARL

OFFICE: +33-1-34.20.11.80 FAX: +33-1-3420.11.88

Crosby Quality Continuum



THE QUALITY CONTINUUM IS A SYMBOL IDENTIFYING SIX SEGMENTS OF CROSBY'S BUSINESS THAT WHEN VIEWED AS ONE, DIFFERENTIATES CROSBY IN THE MARKETPLACE.



Version (1/09)

ادارة المخاطر	تعريفات	الفحص المطلوب
تعریف	(WLL) أقصى حمل للإستخدام	التشكيل
الخطوات المتبعة لمنع أو تقليل فرص وقوع الحوادث والإصابات و الخصائر الناتجة عنها	و هو أقصى وزن أو قوة يتم التحميل بها على المنتج أثناء الخدمة	غير مسموح باى تغير في أبعاد المعدة
پېښېد و سمر سپ	إختبار التحميل	التأكل
- معرفة المنتج - معرفة مجال تطبيق المنتج	هو إختيار للمنتج لتحديد عيوب الخامات أو التصنيع	5% هى النسبة المسموح بها فى منطقة الزور والعين للخطاف واى منطقة حرجة أخرى فى جميع أدوات الرفع.
- معرفة الصائع - يجب أن يكون واضح على المنتج أ- إسم المصنع وشعاره أنّا الله المصنع وشعاره	الحمل المؤدى للإنهيار	10% النسبة المسموح بها في اي منطقة اخرى المسموح بها في المسموح المشروخ
ب- أقصى حمل أو المقاس الذي يدل على الحمل ج- نوع مادة الصنع د- كود المنتج (خاصية التتبع)	الحمل المؤدى إلى إنهبار المنتج معامل التصميم (D.F)	يجب إزالة اى من أدوات الرقع التى يظهر بها شروخ من الخدمة نهانيا
	و هو عبارة عن مصطلح صناعي	اللحام والتعديل
برنامج إدارة المخاطر الجيد يوضح: متطلبات ضمان الجودة تشمل:	هو نسبة بين الحمل المؤدى للإنهيار على أقصى حمل وهي نسبة نظرية	غير مسموح باجراء عملية اللحام او تعديل في أدوات الرقع
- الحمل المحدد للمنتج. - عمليات المعالجة الحرارية للمعدن - القدرة على التشكيل عند التعرض لحمل زائد بدلاٍ من الإنهيار المفاجئ	Load Rated	
- القدرة على التحميل مع أستمرار الإستخدام - قدرة المعدن على إمتصاص الصدمات.	Doctory ofference	

معدات الرأ

HANG	lom'	فع
THE RESIDENCE		-

G209 G2130 D.F. 5.4/1	G209A * G2140 D.F. 4/1	والسبائكي	-	نوعة من الحد المعالج م	الاقفال المص	الكربوئى WLL	الصلب (D.F. 5/1)		الصلب ا D.F. 4/1)	0 فتحة الزور	A - A المؤشر
t	t	D	В	A	С	t	CODE	t	CODE	MM	MM
1	2	9.65	11.20	16.80	36.60	0.75	DC	1.25	DA	22.6	38
1.5	2.6	11.20	12.70	19.00	42.90	1	FC	1.6	FA	23.1	51
2	3.3	12.70	16.00	20.60	47.80	1.6	GC	2.5	GA	25.4	51
3.25	5	16.00	19.10	26.90	60.50	2	HC	3.2	HA	27.7	51
4.75	7	19.10	22.40	31.80	71.50	3.2	IC	5.4	IA	34.5	63.5
6.5	9.5	22.40	25.40	36.60	84.00	5	JC	8	JA	40.9	76
8.5	12.5	25.40	28.70	42.90	95.50	7.5	KC	11.5	KA	52.8	102
9.5	15	29.50	31.80	46.00	108.00	10	LC	16	LA	57.7	102
12	18	32.80	35.10	51.50	119.00	15	NC	22	NA	76.7	127
13.5	21	36.10	38.10	57.00	133.00	20	OC	30	OA	82.6	165
17	* 30	39.10	41.40	60.50	146.00	25	PC	37	PA	76.2	178
25	* 40	46.70	51.00	73.00	178.00	30	SC	45	SA	85.9	203
35	* 55	53.00	57.00	82.50	197.00						
55	* 85	67.00	70.00	105.00	267.00				The same	100	1
سوع به.	يقلل من الحمل الم فوق المسمار, يجب يلتف	يمن ان ينزلق الحمل و الصامولة عتى لا	ميل الدائم. إذا كان من المع	رة تستخدم في الذ			To an and a second		إحترس من التحميل على الطر		



1200 أقصى زاوية إحثواء

التحميل على الخلف

معدات الرفع











عين رفع ثابتة


				1				
مقاس القلاووظ	WLL تحمیل عمودی	WLL β = 45°	WLL β = 90°	ل القلاووظ	مقاس وطو	D.F. 5/1		العزم
MM	t	t	t	MM	MM	t	t	Nm
M6 X 13	.20	.06	.05	M8 X 40	16.9	.40	.50	10
M8 X 13	.40	.12	.10	M10 X 40	16.9	.45	.55	16
M10 X 17	.64	.19	.16	M12 X 50	17.2	1.05	1.30	38
M12 X 20.5	1.00	.30	.25	M16 X 60	27.2	1.90	2.40	81
M16 X 27	1.80	.54	.45	M20 X 65	31.2	2.15	2.70	136
M20 X 30	2.50	.75	.62	M20 X 75	28.1	3.00	3.75	136
M24 X 36	4.00	1.20	1.00	M24 X 80	33.1	4.20	5.25	312
M30 X 45	6.00	1.80	1.50	M30 X 120	65.1	7.00	8.75	637
M36 X 54	8.50	2.55	2.12	M36 X 150	60.6	11.00	13.75	1005
	M42 X 160	70.6	12.50	15.60	1005			
		يوجد عيون رفع ذات		M48 X 160	70.6	13.50	16.90	1350

عين الرقع الدوارة تتحمل 100% من الحمل المسموح به على اى زاوية تحميل و تلفذ نفس حمل الواير . يتم تطبيق العزم المناسب على عين الرفع الدوارة الثاء التركيب.

لا تترك فراغ بين الظنجه والسطح.

يجب التأكد من حرية حركة عين الرقع الدوارة .

يجب الا يوجد تداخل بين الحمل وعين الرفع الدوارة.



- . لا تتدى الحمل المسموح يه.
- . يتم استخدامها فقط للصلب طبقا للتوجيهات الخاصة يعملية الرفع .
 - استخدم عين رفع ثابتة ذات كتف في حالة الرفع بزاوية .
- . للرفع يزاوية يجب تعيل الحمل المسموح يه كما هو موضح في الجنول .
 - . دائما تاكد من تثبيت الصامولة بامان ضد اثجاة الحمل .
 - . دائما يكون الحمل على عين الرفع الثابئة في نفس مستوى العين.

معدات الرفع

الكليسات



Grosby

الشدادات




ڊم	الحم	viscovite.	-0.000	طول الطرف الحر	العزم		الم	WLL (t)	WLL (t)	
بوصة	MM	الكفاءة	عدد الكلبسات	MM	Nm	بوصة	MM	نهاية مفتوحة و نهاية مقفولة D.F. 5/1	خطاف نهایة الشداد D.F. 5/1	
1/8	3 - 4	80%	2	85	6.1	1/4	6.3	230	180	
3/16	5	80%	2	95	10.2	5/16	8	360	320	
1/4	6 - 7	80%	2	120	20.3	3/8	9.5	540	450	
5/16	8	80%	2	133	40.7	1/2	13	1.000	680	
3/8	9 - 10	80%	2	165	61	5/8	16	1.590	1.020	
7/16	11	80%	2	178	88	3/4	19	2.360	1.360	
1/2	12 - 13	80%	3	292	88	7/8	22	3.270	1.810	
9/16	14 - 15	80%	3	305	129	1	25	4.540	2.270	
5/8	16	80%	3	305	129	1-1/4	32	6.890	2.950	
3/4	18 - 20	80%	4	460	176	1-1/2	38	9.710	3.400	
7/8	22	80%	4	480	305	1-3/4	45	12.700		
1	24 - 26	90%	5	660	305	2	51	16.780		

تأكد من إنجاه الكليسات بحيث تكون U Bolt في النهاية الحرة للواير و مرج الكليسات تجاه طرف التحميل للواير.

إستخدم العدد الملائم من الكليمات و تأكد أن العزم المستخدم في الربط كما هو موضح بالجدول .

تتنهى من تركيب الكليسات عندما يتم الشد بالحمل المطلوب ثم تقوم باعادة احكام الريط للكليسات بنفس العزم المذكور مرة ثانية.



يتم ربط الشداد أو استخدام صمولة أمان لمنع الشداد من

الدوران.





القوالب و استخدماتها


اتجاه الواير الفائدة الميكاتيكية

• الميزة الميكانيكية هي القوة المكتسبة بواسطة القالب المتعدد الأجزاع

ويجب ان يكون هذاك قالب متحرك للحصول على الميزة الميكانيكية

• من الناحية النظرية الميزة الميكانيكية تساوى عدد اللفات التي تلتف حول بكرة القالب المتحرك.

• لرفع حمل لمسافة 1 متر ، سيرفع الونش 1 متر X عدد الفات التي يلتفها الواير حول البكرة.



المعامل

1.29

1.15

1.00

.17

.00

البكرة ذات الواير الواحد تستخدم لتغيير اتجاة الواير و من الممكن ان يقع عليها

حمل اكبر من إجمالي الحمل الواقع على الواير المسحوب.

> الحمل الكلي = f Jalea X nelah f

مثال:

عد اجزاء اللفات:4


قيمة المنحب المطلوب=

6000/4= 1500 KG

سعة القالب العلوى لا تقل عن 6.000

+ سحب الواير

> 7.500 KG ؛ المجموع الكلي




6.000 KG

التاثير الواقع على طرف السحب القائدة الميكاتيكية: 4

سعة القالب السفلي لا تقل عن:

6.000 KG

+ وزن معدات الرفع



5.000 KG

عدد أجزاء اللقات

2

3

4

5

6

7

الشد في الواير الرئيسي مساوي ل 1500 كجم + الأحتكاك في الأربع بكرات + الجهد المبذول لثنى الواير.

كيفية معرفة عدد اجزاء اللقات

بكر مقاوم الاحتكاك

0.98

1.94

2.88

3.81

4.71

5.60

6.47

7.32

الفائدة الميكاتيكية المستفادة

بكر مطلى برونز

0.96

1.87

2.75

3.59

4.39

5.16

5.90

6.60

لمزيد من المعلومات ارجع الى كتالوج

الزاوية

0° 2.00 100° 10° 1.99 110° 20° 1.97 120°

المعامل

1.93 .84 30° 130° 40° 1.87 .76 135° 45° 1.84 140° .68 50° 1.81 .52 150° 60° 1.73 .35 160°

معامل الزاوية (f)

الزاوية

170°

180°


70° 1.64 80° 1.53

1.41 90°


السوكت ذو البسكوتة المستحات



نسبة D/d للقوالب و البكر



d -		
 	الكفاءة	زمن الكلل
الحمل		
	ثنى الوابر يقلل من كفاءتة	الثني المتكرر واستعدال الواير يسبب "الكلل"
D/d	% الكفاءة الفعلية بالنسبة للكفاة الاصلية	قيمة الاجهاد (الكلل) المكافى للثنى
40	95%	
30	93%	10
25	92%	6.6
20	91%	3.8
18	90%	2.9
16	89%	2.1
14	88%	1.5
12	87%	1.1
10	86%	
8	83%	
6	79%	
4	75%	
2	65%	
1	50%	





شكل رقم 2

- استخدم وير ذو 6 أو 8 جدلات و إستخدم الجدول في الشكل 1 لمعرفة طول الذيل المناسب.
 - حاز الطرف الحر للوابر مع منتصف المسمار (انظر الشكل 1)
 - أمن الطرف الحر من الواير . (انظر الشكل 1)
 - لا تصل طرف التحميل بالطرف الحر. (انظر الشكل 2)
 - استخدم جاكوش لأدخال البسكوتة و الواير لأقصى عمق ممكن قبل تطبيق الحمل
 - شكل 1 يوضح تركيب السوكت والسعوية.
 - بچپ ربط أو لحام طرف الواير قبل تركيبه في السوكت.
 تعليمات أمان التشغيل
 - طبق أول حمل لأدخال البسكوتة و الواير داخل السوكت تماما يجب ان يكون الحمل مساوي او اكبر من الحمل المتوقع استخدامة.
 - تعتمد كفاءة السوكت على حمل الأنهيار للواير الموجود في الجدول.
 - كفاءة المنوكت بعد التجميع 80 % من حمل الوير.

المسنولية

الخطة الاساسية للتحميل والرفع

1- من هو الشخص المسنول عن الرفع والتحميل؟ هل يوجد وسيلة إتصالات؟

> 2- هل حالة معدات الرفع مقبولة؟ نوع المعدة و المعلومات الخاصة بها.

3- هل الحمل المسموح به للمعدة يسمح يرقع الحمل المطلوب؟

هل سعه المعدد معروفه؟

هل وزن المعده معروف؟

أين مركز الثقل؟

ما هي زاوية رفع الواير؟

هل يوجد أحمال جانبية او زاوية؟

هل توجد وسائل حماية للواير عند الزوايا؟

4- هل عملية التحميل والرفع تحت السيطرة؟

هل عملية الرفع فوق مركز الثقل (لضمان إتذان الحمل) ؟

هل تم إختيار الربطة المناسبة للواير أثناء عملية التحميل؟

هل يوجد تشابك بين الوايرات ويعضها؟

هل المكان الذي تتم فيه عملية الرفع خالى من الاشخاص؟

هل تحتاج حبال للتحكم في الحمل؟

5- هل بوجد تحميل غير عادى او بينة محيطة غير مناسبة (الرياح, درجة الحرارة. عوامل اخرى)؟

QUIC-CHECK®

6- هل توجد متطلبات خاصة اخرى؟





مسئولية المستخدم

توفير ألات رفع مناسبة لعمليات الرفع المختلفة.

استخدم أدوات الرفع بالطريقة السليمة طبقاً للمواصفات و نصائح المصنع.

يجب فحص و صيائة معدات الرفع بانتظام.

مسئولية الصاتع

يجب أن يمد المُصنع بالاتي:

- مطومات عن المنتج وتطبيقة.

- يوضح المعلومات الأتية على المنتج:

الاسم او الشعار.

الحمل المسموح به والمقاس.

مراقب الجودة.

كود المنتج الذي يسمح بتتبع المنتج.

نوع المعدن المستخدم.

اداء المنتج:

الحمل المسموح به.


القدرة على التشكيل.


الخواص المرتبطة بالكلل(الناتج عن التحميل المتذبذب).

خاصية إمتصاص الصدمات.



زاوية الصبانى






زاوية ميل الواير على الراسى β	معامل زاوية الحمل طول رجل الصبائي/الإرتفاع
0°	1.000
30°	1.155
45°	1.414
60°	2.000

الحمل المؤثر على كل رجل= الحمل الراسى * معامل زاوية الحمل

الارجل الغير متساوية الطول




(X D1 X S2/H(D1 + D2 الوزن الكلي =الحمل 2

طول الواير المطلوب بالنسبة للزاوية

بية	الزاوية الراس	معامل الطول	L/H
60	درجة	1.15	2
50	درجة	1.31	1.55
45	درجة	1.41	1.4
40	درجة	1.55	1.3
35	درجة	1.74	121
30	درجة	2	1.16

الطول= القطر *معامل الطول


زاوية ميل الواير على الراسى= 2/1 الزاوية الداخلية



مجموع الزوايا = 180

حساب الوزن للاشكال المسطحة

الوزن= الطول العرض االارتفاع وحده الوزن



في حالة الصلب: وحدة الوزن 7.85 طن/م3

الوزن= 5 م* 2 م* 0.1 م* 7.85 = 7.85 طن

في حالة الالومنيوم: وحدة الوزن 2.64 طن/م3


الوزن= 5 م* 2 م* 0.1 م* 2.64 = 2.64 طن

في حالة الخرسانة وحدة الوزن 2.4 طن/م3

الوزن= 5 م 2 م 2 م 40 م 40.2 = 2.40 طن

حساب الوزن للاشكال الاسطوانية المصمتة

الوزن= 3.14 "(القطر) 2 "الطول "وحدة الوزن 4/



قي حالة الصلب: وحدة الوزن 7.85 طن/م3 الوزن = 4/7.85*5*2*0.5*3.14 = 7.70 طن في حالة الغرسانة وحدة الوزن 2.4 طن/م3 الوزن = 2.35 = 4 /2.40*5*2^0.5*3.14 طن

مركز الثقل وتحميل الواير

في التحميل الراسي يكون الحمل موزع بالتساوى على الارجل وذلك في حالة أن مركز رجلي الثقل بمنتصف نقط الرفع فلو ان الوزن 10000 كجم فان كل رجل وكل قفل سوف تحمل 5000کجم

> ولكن في حاله ان مركز الثقل ليس بمنتصف نقط الرفع فان الوايرات والتركيبات لن تحمل نفس الحمل المتساوى اى ان كل رجل سوف تحمل حمل مختلف عن الاخر ونجد ان الرجل القريبه من مركز الثقل سوف تحمل حمل اكبر من الحمل الاساسي


= (8 + 2) = 10.000 X 8 (8 + 2)

8,000 KG

1 (ع جل 1 : 10.000 X 2 / (8 + 2) =

D2=2 m 2,000 KG

اتزان الحمل ومركز الثقل



لابد من ان يكون التحميل فوق مركز الثقل لضمان ثبات الحمل

بجب ان تكون المصافة بين الواير ومركز الثقل اكبر ما يمكن

رجل1

1040

10.000 KG

10,000 KG

D1= 8 m

D2= 5 m

2020


D1= 5 m

أنواع التحميل

الوايرات والسلاسل والقوايش


التحميل على طريقه (رأسة في عبة)


هذه الطريقة لها 80% من طاقة التحميل للواير المفرد وذلك فقط في حالة أن الاركان غير حادة وزاوية الواير الرأسيه الل من 60 إستخدم ألواح خشبية لتتجنب الزواية الكبيرة (أكثر من 60)



زاوية التحميل	نسية الحمل بالنسيه للواير المفرد
120° - 180°	80%
90° - 119°	65%
60° - 89°	55%
30° - 59°	40%

الوايرات والوصلات







التحميل على هيئة صندوق



لا تضع عين الواير في وصلة

اكبر من نصف طول العين

الزاوية β	نسبة الطاقة بالتسبة للرجل المفرده
0	200%
30	170%
45	140%
60	100%



طريقة التحميل على شكل صندوق لها ضعف طاقة الواير المقرد وذلك في حاله D/d اكبر من 25 وان الارجل راسية.

إذا لم تكن الأرجل رأسية أنظر الجدول.

فحص الوايرات

التشوة

فحص معدات الرفع

لا تستخدم إطلاقًا أي معدة بها أي تغير في الشكل. أقحص جيدا فتحة الهوك.

التأكل

يستبعد من الخدمة اى معدة بها تأكل شديد مثل الحالات الاتية: اذا حدث تأكل اكبر من 5% فى منطقة الزور وعين الهوك واى منطقة حرجة اخرى من معدة الرفع.

اذا حدث تأكل اكبر من 10 % في اى منطقة اخرى في معدة الرفع.

الشروخ والحفر والتقعرات

يتم استبعاد من الخدمة اى معدة بها شروخ او حفراو تقعرات.

التعديل

غير مسموح اطلاقا بتغير مسمار القفل او اى مكون اخر او اجراء عملية اللحام او التسخين او الثنى او التعديل باى شكل.

الإستعمال الصحيح

الاستعمال السيىء يؤدى الى استبعاد المعدة من الخدمة.

كل الوايرات و الوصلات يجب فحصها بواسطة المسئول عند استخدامها كل يوم قبل الإستخدام بالإضافة للقحص الدورى على الاقل مرة كل 6 أشهر (أو كما ينص القانون) و يتم تسجيله أولا باول.

عناصر الفحص

- تحرك الجدلة الداخلية

- الالتواء

- التأكل

- العصر

- جدلات مقطوعة أو مقصوصة

- عدم ترتيب الشعيرات - فتح الجدلات عن بعض

- ازاحة جدلة من الجدلات

- شعيرات مقطوعة

الوايرات المقطوعة

يتم الرجوع الى المواصفات القياسية مثل الايزو 4309 لمعرفة عدد الوايرات المقطوعة المسموح بها

تشوه الواير

يتم استبعاد الوايرات من الخدمة اذا ظهر بها اى من العيوب الاتية: التشوه فى الواير مثل الالتواء أوالصدمات عدم ترتيب الشعيرات, تحرك الجدلات أو الجدلة الداخلية.

Remember - "When buying Crosby, you're buying more than product, you're buying Quality."

الاجهادات التي يتحملها الوايرات

الواير المصنع من الصلب المحسن ذو القلب الحديدى 19*36,6*6 أو 36*8 إجهاد الشد= 1770 نيوتن ومعامل التصميم 5/1

مقاس الواير		و الحديد الكربوندالمقسى مقاس الاقفال من الحديد الكربوندالمقسى مقاس الاقفال عند ربط الحمل	\$	120°	β	3	β	β
مم	حمل الكمبر	مقاس القفل	تحمیل رأسی لرجل	التحميل على طريقه	من رجلين	واير مكون	و 4 أرجل	و اير مكون من 3 أ
	(ك نيوتن)		واحدة	(راسة في عبة)	β 0° - 45°	β 45° - 60°	β 0° - 45°	β 45° - 60°
8	40.3	3/8	.75	.60	1.05	.75	1.55	1.10
10	63.0	7/16	1.15	.92	1.60	1.15	2.40	1.70
12	90.7	1/2	1.70	1.36	2.30	1.70	3.55	2.50
13	106	5/8	2.00	1.60	2.80	2.00	4.15	3.00
14	124	5/8	2.25	1.80	3.15	2.25	4.80	3.40
16	161	3/4	3.00	2.40	4.20	3.00	6.30	4.50
18	204	7/8	3.70	2.96	5.20	3.70	7.80	5.65
20	252	7/8	4.60	3.68	6.50	4.60	9.80	6.90
22	305	1	5.65	4.52	7.80	5.65	11.80	8.40
24	363	1-1/8	6.70	5.36	9.40	6.70	14.00	10.00
26	426	1-1/8	7.80	6.24	11.00	7.80	16.50	11.50
28	494	1-1/4	9.00	7.20	12.50	9.00	19.00	13.50
32	645	1-3/8	11.80	9.44	16.50	11.80	25.00	17.50
36	817	1-1/2	15.00	12.00	21.00	15.00	31.50	22.50


الأحمال المذكورة تعتمد على قطر مسمار القفل أو الهوك بحيث لا يذيد عن عرض عين الواير (أو نصف طوله) ولا يقل عن قطر الواير


لمزيد من المعلومات أنظر 1-413414 EN لا ينصح بإستخدام زاوية رأسية أكبر من 60 درجة

سعة المملامل من الصلب درجه 8المطابق للكود (EN 818-4) و درجة 10









		,			!_	
مقاس السلسلة		نه من رجلین	سلسله مكو	ن 3 أو 4 ارجل	سلسله مكونه من 3 أو	
مم	واحده طن	0° < β ≤ 45°	45° < β≤ 60°	0° < β ≤ 45°	45° < β ≤ 60°	
		طن	طن	طن	طن	طن
6	1,12	1,6	1,12	2,36	1,7	0,90
7	1,5	2,12	1,5	3,15	2,24	1,20
8	2	2,8	2	4,25	3	1,60
10	3,15	4,25	3,15	6,7	4,75	2,50
13	5,3	7,5	5,3	11,2	8	4,25
16	8	11,2	8	17	11,8	6,40
19	11,2	16	11,2	23,6	17	9
22	15	21,2	15	31,5	22,4	12
26	21,2	30	21,2	45	31,5	17
32	31,5	45	31,5	67	47,5	25,2

قحص السلاسل

حلقات السلسلة

بجب استبعاد السلسلة من الخدمة لو حدث تأكل أكثر من 10%. أو كما ينصح المصنع

النتوات و الحفر الحادة في الحلقات بجب تنعيمها (في حدود المسموح به للثاكل) حلقات السلسلة و ملحقاتها يجب ان تكون حرة الحركة في الأجزاء المتصلة بها.

يجب أن تحمل السلسلة علامات ثابتة تحدد :

الحجم , درجة المعدن, الحمل , الزاوية الراسية , اسم المصنع و علامة الجودة و € C€EN818-4

كل السلامل والرواقع المتصله بها يجب قحصها بالنظر من قبل المسئول يومياً قبل كل استخدام بالإضافة للفحص الدوري على الأقل مرة كل 6 أشهر وهذا كله يتم تسجيله اولا باول.

عناصر القحص

التأكل والحقر و الشروخ والكسور و التمدد و التشوهات اذا تعرضت المعدة لاى طرطشة لحام أو تعرضت لدرجات حرارة مرتفعة فتحة زور الهوك.





تزيد الزاوية الراسية

يقلل من كفاءة الواير

و الزاوية الراسية β اصغر من 60

الاركان دانرية









الواير الثلاثي حمولته اكبر 50% عن الواير الثنائي اذا كان مركز ثقل الحمل في المركز بين الارجل الثلاثة (كل رجل لها نفس الحمل) .

الواير الرباعي يعطى ثباتاً اكثر و لكنه لا يزيد من قيمة الحمل المسموح به .


سعة القوايش طبقاً إلى (2 /1-1492 EN





الزاوية β	النسبة لسعة القوايش		
0	200%		
30	170%		
45	140%		
60	100%		

سعة القوايش



الثنى و الالتواء في القوايش عد استخدامهم مع الأقفال و الهوك يقلل من الحمولة التي يمكن ان يحملها القايش.

صممت أقفال و هوكات خاصة للقوايش ولا تقلل من حمولتها















			, ,			
التحميل في الوضع	التحميل على طريقه	W	التحميل باستخدام فرعين من القوايش		لتحميل باستخدام 3 او 4 فروع من القوايش	
المفرود (قدم واحدة)	(رامسة في عيسة)	وضع الصندوق	0°< β ≤ 45°	45°< β ≤ 60°	0°< β ≤ 45°	45°< β≤ 60°
Т	T	Т	T	T	. т	T
1.0	0.8	2.0	1.4	1.0	2.1	1.5
2.0	1,6	4.0	2.8	2.0	4.2	3.0
3.0	2.4	6.0	4.2	3.0	6.3	4.5
4.0	3.2	8.0	5.6	4.0	8.4	6.0
5.0	4.0	10.0	7.0	5.0	10.5	7.5
6.0	4.8	12.0	8.4	6.0	12.6	9.0
8.0	6.4	16.0	11.2	8.0	16.8	12.0
10.0	8.0	20.0	14.0	10.0	21.8	15.0

فحص القوايش

السجة مغطوعة

انسجة فيها تأكل

وجود ای عقدہ

Mi jan

القوايش المستديرة المقطع

اخرج من الخدمة كل القوايش المستديرة التي يكون أيها الحبل الداخلي مكشوف يسبب ثقوب ، اي قطع ، انصهار ، يرى ، تقدم ، او اي اثار لطرطشة لحام على الأنسجة.

تعريف

القوايش يجب أن يكون هذاك لوحة وأضحة و ثابتة مدون عليها: العلامة التجارية للمصلع ، الرقم المسلسل ، الحمولة و شهادة الجودة الأوروبية ع) (prEN1492-1/2)

كل القوايش وملحقاتها بجب قحصهم قبل الاستخدام عن طريق النظر يوميا بواسطة الشغص الذي يمتخدمهم ، بالأضافة إلى القحص الدوري بواسطة المتخصص ، على الأقُل منويا و يجب ادراج كل ابيشات في منجل الفحص.

عناصر القحص

الحروق الثائجة عن الأحماض و اثار تلائسهار أو التقحم الثقوب او اي قطع في القابش اي تشوء في الأسجة